

Da Sala de Aula Até a Rampa, a APAE Foi Renovada!

- Projeto de Reforma e Ampliação da APAE de Crucilândia –

O Governo do Japão doou R\$ 234.188,71 (US\$ 87.059,00) à APAE de Crucilândia, no estado de Minas Gerais, através do Programa de Assistência a Projetos Comunitários de Segurança Humana – APC – para a realização da reforma e ampliação. Com o término das obras, foi realizada a Cerimônia de Entrega, em 16 de fevereiro de 2016.

Compareceram à cerimônia o Cônsul-Geral Adjunto do Japão no Rio de Janeiro, Ken Kondo, a Presidente da APAE de Crucilândia, Maria Alice Melo Coelho, o Presidente de Honra da APAE de Crucilândia, Sérgio Coelho (Presidente da ASSOPOC), o ex-prefeito da cidade, autoridades locais, o Cônsul-Geral Honorário do Japão em Belo Horizonte, funcionários e amigos da instituição.



Sobre o Projeto de Reforma e Ampliação da APAE de Crucilândia

A cidade de Crucilândia fica no estado de Minas Gerais, cerca de 70km a sudoeste da capital Belo Horizonte e possui população de aproximadamente 5 mil pessoas. A APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Crucilândia oferece aulas, oficinas pré-profissionalizantes, atendimentos de psicologia e fonoaudiologia e atende à população de Crucilândia e de cidades vizinhas.

Infelizmente, até então, as instalações eram pequenas e além de limitar a quantidade de crianças que necessitam do serviço em horário integral, não conseguiam oferecer o suporte necessário, dependendo da

deficiência; a deterioração do prédio também dificultava a boa utilização do espaço.

Com a obra de reforma e ampliação, resolveu-se o problema da degradação causada pelo tempo de uso, podendo receber mais 130 pessoas que aguardam o atendimento. No segundo prédio, que era de um andar, construiu-se mais um andar, que tornou-se uma nova e ampla sala de aula. No primeiro prédio também realizou-se reforma, instalando a lavanderia, ampliando banheiro e refeitório, além de trocar as janelas de ferro por janelas de vidro e consertar o teto e as paredes que tinham rachaduras. E do lado de fora do prédio, a rampa que estava deteriorada foi transformada em estrutura firme, dando confiança para os que a utilizam.

[Antes e depois da reforma]




Segundo prédio



Rampa



Sala de aula



Janela



Teto e parede